

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2026 年第 7 期（总第 45 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2026 年 9 月 11 日

新学期伊始，为落实学校关于新学期实验室安全工作的要求，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实防范化解实验室安全风险，守护实验室安全防线。学院安全工作小组成员刘亚洁、陆妮、未丽、马腾飞，学院办公室黄文丽按照高校实验室分级管理要求及《高等学校实验室安全检查项目表（2025）》的相关内容，于 9 月 11 日对碧野楼、步云楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼各实验室安全进行了检查，切实排除实验室安全隐患。

本次安全检查主要针对的重点内容：**1. 实验室危险废弃物管理；2. 易制毒、易制爆等管制类化学品存放管理；3. 高危设备，如气瓶、高压灭菌锅、冷热设备的安全管理；4. 消防通道是否畅通；5. 实验室仪器用电安全；6. 实验操作规范和人员安全防护等；7 自习室用电等安全管理。**对于优秀实验室及安全管理示范典型提出表扬，对于存在问题的实验室要求限期整改。

一、本期优秀实验室



碧野楼 F102



逸夫生物楼 401

二、主要存在隐患和问题

1. 实验室设备、药品等标识不清晰；
2. 实验室部分设备老旧、存在安全隐患；
3. 实验废弃物及垃圾处理不及时；
4. 楼梯口及消防通道堆放实验材料及杂物；
5. 做实验的学生安全意识欠缺，实验室放置食品和饮用水，穿拖鞋，不穿实验服，未做好个人防护；
6. 自习室风扇安装位置过低，存在人身安全隐患；
7. 自习室用完充电器未及时从插座取下，插线板未有效固定；


三、实验室现场照片




碧野楼 803



碧野楼 804



碧野楼 6 楼楼梯口



碧野楼 601



碧野楼 601



碧野楼 607



碧野楼 607



碧野楼 607



碧野楼 501



碧野楼 501



碧野楼 501



碧野楼 509



碧野楼 4 楼消防通道



碧野楼 401



碧野楼 401



校医院 4 楼



校医院 4 楼

四、自习室现场照片



碧野楼 602 自习室



碧野楼 504 自习室



碧野楼 504 自习室



步云楼 206 自习室

五、实验室及自习室问题清单

实验室房号	责任人	研究所	问题	建议整改措施	限期整改完成时间
碧野楼 803	张吉宇	草类植物育种与种子研究所	放在地上的设备没有用警示标识标起来	粘贴正确标识，起到警示作用	立即
碧野楼 804	翁秀秀	反刍动物研究所	实验室通风橱的通风管已腐蚀	建议更换	立即
碧野楼 6 楼楼梯口	杨倩	农区草业研究所	楼梯口实验材料堵塞消防通道	保持消防通道畅通	立即
碧野楼 601			油浴锅跟前不要放置纸箱等易燃物	油浴锅旁禁放易燃物	立即
碧野楼 607			废液桶未粘贴标识	废液桶须贴标识	立即
			插线板未固定	插线板须固定	立即
			实验室放置饮用水	实验室禁放饮用水	立即
			实验室放置拖鞋	学生做实验禁穿拖鞋	立即
碧野楼 501	吴淑娟	草业系统元素利用与管理研究所	实验室垃圾未倒	实验室垃圾须及时清理	立即
碧野楼 509			实验室部分区域属于有毒区，需要有警示线	有毒区域须设警示线	立即
			实验室火焰光度计的液化气瓶建议使用防爆管	建议更换	立即
碧野楼 4 楼消防通道	常生华	草畜生产系统调控研究所	消防通道堵塞	保持消防通道畅通	立即
碧野楼 401			插线板未固定	插线板应有效固定	立即
				气瓶上没有气瓶标识	在气瓶上粘贴气瓶标识
校医院 4 楼	古丽君	草地保护研究所	插线板未固定	插线板应有效固定	立即
			实验人员未穿实验服	实验人员应做好必要的防护，穿实验服	立即

碧野楼 602 自习室	杨倩	农区草 业研究 所	自习室杂物堆放 过多，不整洁	须保持整洁	立即， 该问题 属于自 习室共 性问题
碧野楼 504 自习 室	吴淑娟	草业系 统元素 利用与 管理研 究所	自习室柜子上安 装电风扇，存在 安全隐患。	建议去除风扇， 或安装空调	1 个月
			插线板未固定	插线板应有效固 定	立即， 该问题 属于自 习室共 性问题
步云楼 206 自习 室			使用完的充电器 未拔	充电器用完须拔 掉	立即， 该问题 属于自 习室共 性问题